

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：009

施工单位	上海电力安装第一有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2023 年 10 月 23 日上午 11 时	检查地点	西沟区 3#方阵桩孔
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	2023 年 10 月 23 日，监理检查西沟区 3#方阵桩孔，施工单位质检员配合检查。		
存在问题	经检查发现 3 个桩孔偏位 500mm。		
监理措施	要求施工单位立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	胡松伟 2023.10.23
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：胡松伟 日期 2023.10.24		
复查意见	已整改 复查人：朱居会 日期 2023.10.24		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。