

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.5.19	检查地点	西沟7#、8#、A2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 7#、8#地块上方道路旁落石具有严重安全隐患 2. 7#、8#地块上方道路旁材料随意临边堆放，具有严重安全隐患 3. A2#地块支架斜梁朝向错误		
监理措施	要求施工单位尽快对7#、8#地块上方道路旁材料及落石进行处理，保障下方施工人员的生命安全，减少因落石造成的组件损坏。对A2#地块的安装人员重新进行技术交底，严格按照设计要求进行安装。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.5.19
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.5.20		
复查意见	经复查已整改完成 复查人：王励 日期 2024.5.20		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。