

## 检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|           |                                                                                                |                 |                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司  |
| 检查时间      | 2024.5.22                                                                                      | 检查地点            | 西沟A1#、A2#地块     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                 |
| 施工及检查情况简述 | 监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。                                                       |                 |                 |
| 存在问题      | 1. 4#、5#、6#箱变垫层模板尺寸错误<br>2. A1#、A2#箱变圈梁、构造柱钢筋与模板间无垫块<br>3. A1#、A2#箱变圈梁、构造柱钢筋箍筋间距排布不均匀          |                 |                 |
| 监理措施      | 要求施工单位对4#、5#、6#箱变垫层模板重新支模，A1#、A2#箱变圈梁构造柱钢筋与模板间重新添加混凝土垫块，箍筋重新排布，整改完成后，待监理验收合格后再进行浇筑。            |                 |                 |
| 检查人       | 王励                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王励<br>2024.5.22 |
| 整改情况      | 已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：王励      日期 2024.5.24</div>                  |                 |                 |
| 复查意见      | 经复查，已整改完成。<br><br><div style="text-align: right;">复 查 人：王励      日期 2024.5.24</div>             |                 |                 |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。