

## 检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2024.5.04                                                                                      | 检查地点            | 西沟A2#、8#地块     |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。                                                       |                 |                |
| 存在问题      | 1. 西沟A2#地块桩基引孔经巡查未达到设计要求2500mm<br>2. 引孔作业施工人员未佩戴安全帽<br>3. 8#地块组件安装个别压块未紧固                      |                 |                |
| 监理措施      | 要求施工单位先自检排查，对未达到设计要求的桩孔重新引孔，要求施工人员正确佩戴安全帽，对8#地块组件安装自检排查。                                       |                 |                |
| 检查人       | 王/劼                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 王/劼 2024.5.04  |
| 整改情况      | 已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：王/劼 日期 2024.5.5</div>                       |                 |                |
| 复查意见      | 经复查，已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">复 查 人：王/劼 日期 2024.5.5</div>                   |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。