

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.6.21	检查地点	西沟1、2、3、4地块
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 4号地块组件随意堆放至压块尖锐处 2. 1、2、3号地块复验收，存在螺丝缺少、螺丝未紧固等大量通病问题。 3. 1、2、3号地块组件下方杂草长势迅猛		
监理措施	要求施工单位对4号地块组件堆放不规范进行整改，对1、2、3号地块重新组织人员进行消缺工作，并安排专人清理组件下方杂草。		
检查人	王磊	施工项目部 签收人/日期	 2024.06.21
整改情况	已整改完成 整改负责人：王磊 日期 2024.06.22		
复查意见	经复查，已整改完成。 复查人：王磊 日期 2024.6.22		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。