

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024.6.27		检查地点	西沟A2地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。			
存在问题	1. A2地块逆变器未配备雨棚 2. 数块组件表面划伤。 3. A2地块组件下方杂草长势迅猛。			
监理措施	要求施工单位对A2号地块逆变器及时制作雨棚，对划伤严重的组件及时进行更换，尽快安排人对组件下方杂草进行清理。			
检查人	王励		施工项目部 签收人/日期	王励 2024.06.27
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.06.28			
复查意见	经复查已整改完成。 复 查 人：王励 日期 2024.6.28			

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。