

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024. 7. 20	检查地点	西沟4#、6#、7#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟光伏场区现场质量、安全文明施工情况，并要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 4号地块上方浮石未清理 2. 7号地块组件下方杂草无人清理，已严重影响工人通行。 3. 6号箱变进线电缆过路段钢管口部未做喇叭口。		
监理措施	要求施工单位对4号地块上方尽快安装安全围栏，防止落石对工人造成安全隐患，尽快安排专人对7号地块及其余地块组件下方杂草进行清理，对6号箱变上方过路段钢管口处做喇叭口，防止电缆划伤。		
检查人	王励	施工项目部 签收人/日期	王励 2024.07.20
整改情况	已整改完成 整改负责人：王励 日期 2024.07.21		
复查意见	经复查，已整改完成。 复 查 人：王励 日期 2024.7.21		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。