

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2024. 3. 08	检查地点	送出线路，阳朝 区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查送出线路、阳朝区域现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 阳朝区域排险工作时上方有落石危险 2. 排险工作施工人员未佩戴安全帽 3. 送出线路G26钢筋笼内箍筋缺少2根		
监理措施	要求施工单位立即停止排险工作，将路边落石清理干净后再进行排险作业，并告知施工人员佩戴好安全帽。将缺少的内箍筋加上。		
检查人	王 劼	施工项目部 签收人/日期	王 劼 2024.3.08
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王 劼 日期 2024.03.08		
复查意见	经检查已整改完成 复 查 人: 王 劼 日期 2024.3.08		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。