

检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2024.06.10	检查地点	阳朝光伏 25 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理工程师对 25 区逆变器安装质量检查。		
存在问题	存在问题：个别逆变器支架长度不足且切割面未进行防腐处理		
监理措施	现场要求施工单位立即更换支架，切割面用防锈漆 3 遍防腐处理。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	3/15
整改情况	已按照设计要求进行整改 整改负责人：3/15 日期 2024.06.10		
复查意见	现场复查已整改。 复 查 人：刘德文 日期：2024.06.10		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。