

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：038

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 工程监理有限公司
检查时间	2024.1.10	检查地点	集电线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理检查集电线路现场安全文明施工情况，要求施工单位做好安全防护措施。		
存在问题	1. 集电线路组塔时禁止使用三点式安全带，要求全部更换为五点式。 2. AB44号浇筑后未做保温措施 3. AB6号铁塔塔材表面脏污，且镀锌层有破损		
监理措施	要求施工单位对更换为五点式安全带，对AB44号基坑重新布置保温措施，AB6号铁塔组立前塔材表面要清理干净，并对镀锌层进行修复。		
检查人	王孝金	施工项目部 签收人/日期	王孝金 2024.01.10
整改情况	已整改完成 整改负责人：王孝金 日期：2024.01.10		
复查意见	经复查已整改完成 复 查 人：王孝金 日期：2024.01.10		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。