

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：002

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023. 8. 05	检查地点	西沟区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查西沟区域道路修筑情况		
存在问题	新修道路边坡存在大量碎石，存在落石隐患，新修道路未及时覆盖绿网		
监理措施	要求施工单位对边坡碎石进行清理，并进行加固，防止发生落石现象，并对新修道路及时覆盖绿网		
检查人	王劲	施工项目部 签收入/日期	毛彬 2023.08.05
整改情况	已整改完成 整改负责人：毛彬 日期 2023.08.05		
复查意见	经复查，已整改完成 复 查 人：王劲 日期 2023. 8. 5		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。