

## 检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：003

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.8.08                                                                                      | 检查地点            | 升压站            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 监理检查升压站素土挤密桩成孔及安全文明施工情况                                                                        |                 |                |
| 存在问题      | 发电机未进行接地处理、现场电缆未进行架空或地埋处理，素土挤密桩成孔深度未达到设计所要求9M，现场实测为7.2M、7.6M、7.8M、8.1M。                        |                 |                |
| 监理措施      | 要求施工单位对发电机进行接地处理、现场电缆架空或地埋处理，对未达到设计要求的桩孔进行整改                                                   |                 |                |
| 检查人       | 王劲                                                                                             | 施工项目部<br>签收人/日期 | 毛新欣 2023.8.8   |
| 整改情况      | 已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">整改负责人：毛新欣      日期 2023.8.8</div>                  |                 |                |
| 复查意见      | 经复查，已整改完成<br><br><div style="text-align: right;">复 查 人：王劲      日期 2023.8.8</div>               |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。