

检查记录表

工程名称：平陆县100MW农光互补光伏发电项目

编号：013

施工单位	上海电力安装第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2023.9.11	检查地点	送出线路
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理检查G22塔基开挖及钢筋绑扎情况		
存在问题	基坑周围未做安全保护措施、个别基坑未做防雨措施 个别基坑内箍筋存在少筋、多筋现象，内箍筋内径实测为1315mm、1412mm、1415mm、1397mm、有一处内径未满足图纸设计要求		
监理措施	要求施工单位对施工人员重新进行技术交底，对少筋、多筋处重新绑扎，对内径不满足设计要求的基坑进行整改		
检查人	王劲	施工项目部 签收人/日期	王劲欣 2023.09.08
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王劲欣 日期: 2023.09.08		
复查意见	经复查,已整改完成 复 查 人: 王劲 日期: 2023.9.11		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。