

XJSSGF-B.11-011

## 检查记录表

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

编号：023

|           |                                                                                                |  |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 上海电力安装第一工程有限公司                                                                                 |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2023.09.09                                                                                     |  | 检查地点            | 东郑光伏区11#区域     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |  |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1. 检查11#区域方阵地锚板保护帽。                                                                            |  |                 |                |
| 存在问题      | 1. 地锚板钢管内预埋混凝土高度设计要求200mm高，其中有4根保护帽管内预埋混凝土不符合要求，分别为420mm、430mm、400mm、420mm。                    |  |                 |                |
| 监理措施      | 要求施工方做好标记，按设计要求整改。                                                                             |  |                 |                |
| 检查人       | 邵斌                                                                                             |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 万佳乐 2023.09.09 |
| 整改情况      | 已按设计整改<br>整改负责人：万佳乐 日期 2023.09.09                                                              |  |                 |                |
| 复查意见      | 整改符合要求。<br>复查人：邵斌 日期 2023.09.09                                                                |  |                 |                |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。