

## 监理检查记录表

工程名称：南京国际博览中心展馆屋顶分布式光伏项目 编号：ZHJL-JC-110

|           |  |                 |                |
|-----------|--|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 天津奥联新能源有限公司  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2025.03.18   | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项   |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、1#并网点电缆沟粉刷；</li> <li>2、1#馆铝板屋面公母头制作；</li> <li>3、3#馆混凝土屋面汇流箱支架安装；</li> <li>4、5#馆西屋面直流电缆敷设，设备平台基础混凝土浇筑；</li> <li>5、6#馆铝板屋面接地扁铁安装，设备平台基础混凝土浇筑；</li> <li>6、7#馆铝板屋面桥架安装，设备平台基础混凝土浇筑；</li> <li>7、8#馆西屋面直流电缆绑扎、公母头制作，设备平台钢结构基础开挖，钢结构组装；</li> <li>8、9#馆东屋面组件吊装、组件安装；</li> <li>9、组件进场3车。</li> </ol> <p>监理工作情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、现场巡视检查；</li> <li>2、整理资料（监理日志，巡视检查记录，吊装旁站记录）；</li> <li>3、吊装旁站；</li> <li>4、进场材料检查。</li> </ol> |                 |                |
| 存在问题      | 9#馆东屋面部分警戒线脱落，6#馆铝板屋面发现烟头乱丢现象。   |                 |                |
| 整改要求      | 已现场要求施工单位立即整改并加大现场安全文明施工管理力度。  |                 |                |
| 检查人       | 陈文龙  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 刘敏 2025.3.18   |
| 整改情况      | 整改负责人：刘敏 日期：2025.3.18  |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：[Signature] 日期：2025.3.18   |                 |                |