

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-001

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025年3月2日	检查地点	7#厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：7#厂房		
存在问题	7#厂房上下爬梯存在安全隐患		
整改要求	按要求对爬梯进行加固整改。		
检查人	张望 2025.3.2	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.3.2
整改情况	已整改完成 整改负责人：匡振 日期：2025.3.5		
复查意见	整改符合要求 复查人：张望 日期：2025.3.5		

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-002

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 4 日	检查地点	翔多基础施工点
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：翔多基础施工点		
存在问题	施工人员在雨天室外作业时，未穿戴绝缘防护用品，存在安全隐患		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。		
检查人	张望 2025.3.4	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.3.4
整改情况	已整改完成 整改负责人：匡振 日期：2024.3.4		
复查意见	已整改完成，符合要求 复查人：张望 日期：2025.3.4		

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-003

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 4 日	检查地点	7# 厂房
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：7# 厂房加固		
存在问题	1. 施工作业时，施工人员未按规定佩戴安全带。 2. 施工人员将厂区的烟感设备损坏		
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。		
检查人	张望 2025.3.4	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.3.4
整改情况	已整改完成 整改负责人：匡振 日期：2025-3-4		
复查意见	已整改完成，符合要求 复查人：张望 日期：2025.3.4		

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-004

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 3 月 10 日		检查地点	4#屋面、预制舱
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：			
存在问题	1. 施工现场作业人员电源线未接，存在安全隐患 2. 预制舱楼梯踏步不符合要求，已要求整改			
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。			
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.3.9	
整改情况	已整改完成 整改负责人： 匡振 日期： 2025.3.11			
复查意见	合格 复查人： 张望 日期： 2025.3.11			

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-005

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 4 月 2 日		检查地点	7#厂房屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：7#厂房。				
存在问题	施工作业人员高空作业时未佩戴好安全带和系挂绳				
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。				
检查人	张望		施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.4.4	
整改情况	已整改完成 整改负责人：匡振 日期：2025.4.6				
复查意见	合格 复查人：张望 日期：2025.4.7				

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称: 苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SZLX-CZZH-AJ-A18-006

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 4 月 10 日		检查地点	7号、回收区、车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容: 吊篮现场			
存在问题	现场吊篮 警示带 未拉好			
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。			
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.4.10	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 匡振 日期: 2025.4.12			
复查意见	符合要求 复查人: 张望 日期: 2025.4.12			

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称: 苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: SZLX-CZZH-AJ-A18-007

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025 年 4 月 15 日		检查地点	13 厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容: 采光带防护网			
存在问题	采光带防护网未更换, 存在安全隐患			
整改要求	要求对施工人员进行安全教育, 如若再有类似情况发生将进行经济考核, 请于 1 天之内进行整改。			
检查人	张望	施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.4.15	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 匡振 日期: 2025.4.17			
复查意见	符合要求 复查人: 张望 日期: 2025.4.17			

表 A.0.18 监理检查记录表

工程名称：苏州乐栅光伏能源有限公司苏州乐轩科技有限公司 2310kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：SZLX-CZZH-AJ-A18-008

施工单位	宁波振洋建筑工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2025 年 4 月 20 日		检查地点	7 号厂房屋面	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 5、施工现场安全状况 6、检查部位及施工内容：7 号屋面通风机				
存在问题	通风机遮阳棚损坏，存在安全隐患				
整改要求	要求对施工人员进行安全教育，如若再有类似情况发生将进行经济考核，请于 1 天之内进行整改。				
检查人	张望		施工项目部 签收人/日期	匡振 2025.4.20	
整改情况	已整改完好 整改负责人：匡振 日期：2025.4.22				
复查意见	符合要求 复查人：张望 日期：2025.4.22				