



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-001

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.04.28	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现临时用电未配备三级配电箱。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	姜旭明
整改情况	整改 整改负责人: 姜旭明 日期: 2025.4.28		
复查意见	整改 复查人: 姜旭明 日期: 2025.4.28		



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-002

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.08	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现水泥墩基础破损严重要求更换。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.05.08		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.05.08		


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-003

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.16	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现组件安装中压缝隙过大。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2025.05.16		
复查意见	通过 复查人:  日期: 2025.5.16		




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-004

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.22	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场发现接地扁铁焊接时未配备灭火器。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人  日期：2025.05.22		
复查意见	 复查人：  日期：2025.05.22		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目
编号：SHSR-CZZH-JC-005

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.05.28	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场接地扁铁焊接未配备灭火器。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.05.28		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.05.28		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江西翼邦生物技术有限公司 717.6kWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号：SHSR-CZZH-JC-006

施工单位	浙江华伏太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2025.06.03	检查地点	屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场进行检查		
存在问题	1、在巡视现场接地扁铁焊接后焊渣未清理。		
整改要求	要求在总包单位检查并及时处理。请于 1 天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	姜旭	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2025.06.03		
复查意见	 复查人:  日期: 2025.06.03		