

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 8 月 25 日

天气: 多云
气温: 21°-35°

星期: _____
工程名称: 新林县10kV斗笠山第Ⅱ次线路改造项目

监 理 工 作 情 况	巡视施工单位各阶段工程质量、工程进度、 检查架空线路架安装质量、接地环网焊接质量。 发现支架安装位置错误,未按图施工,存在质量隐患,接 地未形成闭合,电气保护存在隐患,要求施工单位立 即整改,下发监理通知单。 现场无安全事故。 整理监理资料并上传监理云。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 安徽龙山 电力工程 有限公司 1. 三冲支架安装 2. 四冲接地环网焊接 3. 迎实支架返工、重新安装 4. 杆塔变更及砌砖 5. 割电前变压器安装,4平方光伏线穿管敷设 6. 安装放4平方光伏线,双可数线穿管
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 丁志会		
记录人: 丁志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘培

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制

