

监 理 日 记(108)

日期: 2017年09月06日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 20/15°

工程名称: 330MW上风

81%

监理工作情况	上午: 巡视28区组件安装情况。 29区板间接地焊接情况。 25区支架安装情况。											
	下午: 巡视机组塔架区的立柱焊接, 支架安装, 组件安装情况。	机架: 风车一台。										
人员: 组件施工人数: 35人。 低压班组施工人数: 15人。												
施工情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>承包单位</th><th>施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>三达</td><td>28区组件安装 35组。 29区板间接地焊接完成。</td></tr> <tr> <td>恒佳</td><td>26区支架安装 45组。</td></tr> <tr> <td>华邦</td><td>吊装立柱焊接 110根。</td></tr> <tr> <td>宏英海</td><td>组件安装 22组。</td></tr> </tbody> </table>		承包单位	施工内容及进度	三达	28区组件安装 35组。 29区板间接地焊接完成。	恒佳	26区支架安装 45组。	华邦	吊装立柱焊接 110根。	宏英海	组件安装 22组。
承包单位	施工内容及进度											
三达	28区组件安装 35组。 29区板间接地焊接完成。											
恒佳	26区支架安装 45组。											
华邦	吊装立柱焊接 110根。											
宏英海	组件安装 22组。											
其它事项	<p>巡视过程中发现25~31区支架立柱不同程度的出现咬肉焊现象, 以施工方监理多次要求消除, 到现在仍未整改, 要求重新补焊, 否则监理不予以验收。已下发通知单(C22HTZ-27)</p> <p>要求2017年9月20日前整改并回复。</p>											
本日现场监理人员: 黄永军, 赵恒。												
记录人: 李伟	总监(总监代表): 黄永军											

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建