

天气: 雷阵雨
气温: 23~33°C

星期：四

工程名称:

监
理
工
作
情
况

1. 检查文化区: 1) 8#区组件间距不一, 导致较多有一个支架包捆没有卡牢 (与灌注桩有差); 2) 场地上有支架和钢网前后支撑均未清理干净。

解同前后支撑与未增强的。

2. 监理例会(第5期)提要: 1) 外编电线电缆问题引起;
接地线; 塔基防护及排水沟; 导线弧垂重校; 2) 光伏
区组件. 灌注桩. 3) 箱. 逆变器基础. 4) 综合楼小电室,
5) 化粪池. 隔油池. 及通风管. 6) 雨蓬河支撑预留.

承包单位: 施工内容及进度

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

7) 组件描述连接. 8) 接地电阻测试. 9) 测试
尖. 沉降观测. 10) 混凝土配合比. 11) 警告牌

3. 这五1#. 4#. 5#地块有地质工程导致人
体. 到项目部来谈事.

其
它
事
項

1. 网线拉了, 但没有接好。
2. 万泰公司副总赵总来23日上午告辞。

·本日现场监理人员

记录人: 沈/喆

总监理工程师: 王法彦