

监 理 日 志 ()

期: 2018 年 9 月 16 日

天气: 晴
气温: 8-21℃

工程名称: 贺兰县成源光伏项目

监 理 工 作 情 况

1. 7:30 光伏区巡查.
2. 13区组件安装整体不规范, 现场要求整改.
3. 箱变基础管根头除锈防腐, 除锈未彻底, 要求现场整改.
4. 箱变预留架安装焊接, 防护措施不规范, 口头责令整改.
5. 11区检查组件安装质量.

施 工 情 况

施工单位 施 工 内 容 及 进 度

加 东

1. 支架撤料.
2. 组件安装.
3. 直流电缆安装.
4. 逆变器支架安装.
5. 光伏板接地连接.
6. 预留架安装.

其 它 事 项

施工人数: 43
管理人员: 2
施工机械: 吊车1台 叉车1台

本日现场监理人员

孙 明 军

记录人: 孙明军

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙明军

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建