

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 9 月 19 日

星期: 三

工程名称: 贺兰县威联网光伏发电项目

天气: 晴
气温: 23°C - 11°C

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 光伏区安全大检查. 2. 8:00. 光伏区在建组件层易检查. 3. 检查直埋电缆沟深度(1.3m) 4. 发现电缆穿管, 焊接处有锈焊瘤. 及时整改 5. 穿管和光伏板无间隔. 有安全隐患 现场整改. 6. 逐一排查13区组件安装问题. 7. 通知整改一次		
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	旭 东	1. 电缆沟开挖. 2. 组件安装 3. 支架安装. 4. 电缆穿管安装 5. 交流电缆(3x25)敷设(16) 6. 直流电缆敷设	
其 它 事 项	1. 施工人数: 47 2. 管桩数量: 3 3. 施工机械: 钩机1台 钩车1台 发电机1台		
本日现场监理人员		李小明 市工-景	
记录人: 李小明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李小明	

