

# 监 理 日 志

工程名称: 贺兰县通威五联网+20MW渔光一体发电项目.

|              |                                 |      |                          |    |       |
|--------------|---------------------------------|------|--------------------------|----|-------|
| 日期           | 2018 年 11 月 3 日 星期六             | 气候   | 阵雨                       | 气温 | 0-10℃ |
| 监理人员动态:      | 现场监理人员 1 人                      |      | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |    |       |
| 施工方人员动态:     | 管理人员 2 人, 施工人员 5 人              |      |                          |    |       |
| 施工机械动态:      | 三轮一辆.                           |      |                          |    |       |
| 施工部位<br>进度情况 | 铜芯通讯柜整改, 清理组件上的纸片.              |      |                          |    |       |
| 检查发现的问题      | 1. 铜芯接地线锈蚀严重<br>2. 个别同排组串间穿线管缺少 |      |                          |    |       |
| 处理措施、意见、结果   | 铜芯接地线除锈重新做防腐.                   |      |                          |    |       |
| 协调内容或其他      | 配合通威公司技术部检查验收.                  |      |                          |    |       |
| 记录人          | 南玉菊                             | 总监签阅 | 尹卫安.                     |    |       |

