

监 理 日 志

工程名称: 陕西宝鸡市陈仓区清河能源沟750m³工程

日期	2017年10月2日 星期二	气候	中雨	气温	12°C~15°C		
监理人员动态:	2人工作。			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人施工。						
施工机械动态:	2台机械运行。			无材料进场，无取样。			
施工进度部位情况	1. 因中雨未进行施工。 2. 施工三处未进料。						
检查发现的问题	1. 3处土建施工资料尚缺失。						
处理措施、意见、结果	1. 对缺失的资料要求尽快补全提交。						
协调内容或其他	因中雨未进行施工。						
记录人	仲华	总监签阅	张晓东				



由 扫描全能王 扫描创建