

# 监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳松茂源二期50mmp工程

|            |                             |                                  |    |    |        |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年1月24日 星期二              | 气候                               | 多云 | 气温 | -2℃~4℃ |
| 监理单位动态:    | 2人工作                        | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无材料进场、无取样 |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 5人施工                        |                                  |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 无机械运行                       |                                  |    |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 现场继续进行检测工作。<br>2. 整理二期资料 |                                  |    |    |        |
| 检查发现的问题    | 1. 记流解边坡端防火泥脱落严重            |                                  |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 1. 记流解边坡端防火泥重新进行封堵。         |                                  |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                             |                                  |    |    |        |
| 记录人        | 李华                          | 总监签阅                             | 张明 |    |        |

