

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳光伏电站三期50mw工程

日期	2017年11月22日 星期三	气候	多云	气温	-2℃~3℃
监理人员动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 无材料进场, 无取样			
施工方人员动态:	5人施工				
施工机械动态:	无机械运行				
施工进度情况	1. 现场在修补, 汇流箱出线端防大泥(109#~123# 箱车) 2. 巡视现部车棚顶盖是否有漏雨, 表面是否掉漆, 回用是原下陷等引起。 3. 处理三期材料。				
检查发现的问题	1. 110# 逆变器表面有掉漆, 113#、115#、116# 逆变器门壳均损坏, 有个别逆变器无门壳。				
处理措施、意见、结果	1. 联系相关厂家尽快到场维修。				
协调内容或其他					
记录人	仲浩	总监签阅	张世武		

