

## 监理日志( )

日期：2017年4月18日

星期：

工程名称：陕西合阳桃花源能源二期50MWp工程

天气：晴  
气温：4℃~12℃

## 监理工作情况

1. 早8:00到施工现场巡视，发现拆模后的柱蜂窝麻面问题依然较多，已要求施工方对所有模具再进行清理，并要求振捣均匀，加长振捣时间。
2. 下午对支模进行验收，发现垫块未吸浆，已要求现场添加。
3. 由于最近雨水较多，发现制作好的钢筋笼生锈较多，已要求除锈后再进行使用。

## 施工单位

## 施工内容及进度

陕西宏义

1. 制作钢饰笼450个，因最近使用较多，已要求制作钢饰笼加大人，增加产量。
2. 今天共打5车商砼，共计400根柱。

## 其它事项

现场施工人员50人，管理人员5人，共计55人。

本日现场监理人员

仲杰

黎嘉生

李海涛

记录人：69号

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：张海武