

监 理 日 记()

日期: 2017年5月12日

星期: 五

工程名称: 陈西宝雨篷及滑道支架 50mwp 2018

天气: 晴
气温: 6°C~13°C

监理工作情况	<p>1. 早9:00, 对第一车支架及各配件, 检查材料发现:</p> <ul style="list-style-type: none"> ①螺栓与丝杆不配套, 部分松不上. ②弹簧及垫片太薄, 弹簧不合格. ③连接件太短无法安装. ④部分材料生锈. <p>以上问题已反馈甲方负责人, 因甲方自行采购材料, 他们自己要求厂家进行返厂调换.</p> <p>2. 因材料(箭. 门支撑)未到, 安装支架未动工.</p> <p>3. 泥浆沟砼正吊. 泥浆施工垃圾较多, 已要求清理.</p> <p>4. 下午至现场3000个U型螺栓, 经检查, 合格.</p>		
	承包单位	施工内容及进度	
	陈西宝兴	<p>1. 制作钢筋笼300个, 共有2000t, 明天不制作钢筋笼.</p> <p>2. 铺筑380根滑枕枕.</p> <p>3. 安装支架未动工.</p>	
	其它事项	现场施工人员共计 12人.	

本日现场监理人员	仲杰	黄春生	仲伟
记录人:	总监(总监代表): 张晓东		