

监 理 日 志

工程名称: 陕西合阳 杞麓湖水利枢纽300mmp2号。

日期	2018年1月28日 星期一	气候	多云	气温	-2℃~13℃
监理单位动态:	2人工作	材料进场、取样见证、合格情况: 到场 2号支架、3号组件。 经见证合格。			
施工方人员动态:	23人施工				
施工机械动态:	1台叉车运行				
施工进度情况	1. 13号、13号、要收变形的组件紧固、整改完成。 2. 13号、要收变形的组件部分MC4插头插接完成。				
检查发现的问题	1. 发现一块组件背面线盒脱落。 2. 支架有部分漆面脱落。(出厂质量问题)				
处理措施、意见、结果	1. 线盒脱落的组件进行更换。 2. 支架掉漆部分,已联系厂家,要求厂家派人处理。				
协调内容或其他					
记录人	钟江	总监签阅	张永武		



由 扫描全能王 扫描创建