

# 监 理 日 志

工程名称：陕西合阳煤层气清洁能源公司二期 50mw 2#号

日期	2018年12月9日 星期五	气候	多云	气温	-4°C ~ 7°C
监理人员动态：	2人工作			材料进场、取样见证、合格情况：	
施工方人员动态：	25人施工，5人管理。			无材料进场，无取样	
施工机械动态：	无机械运行				
施工进度部位	支架组件安装施工队： 1. 114井启停组件安装完成 90%，紧固完成 40%。 电气施工队： 1. 完成 11#、11#、12#启停系统。 114井启停组件完成 40%。				
检查发现的问题	1. 支架组件安装施工队： 组件安装有不整齐现象 2. 电气施工队： 1. 电缆沟下陷处较多。 2. 乙丙橡胶电缆防火泥脱落较多。				
处理措施、意见、结果	支架组件安装施工队： 1. 组件不整齐部分正在整改 电气施工队 1. 固冻土较厚，电缆沟下陷修复 2. 防火泥正在整改。				
协调内容或其他	支架安装施工队： 21人施工，2人管理 电气施工队： 4人施工，3人管理。				
记录人	仲浩	总监签阅	张昭武		



由 扫描全能王 扫描创建