

2011年1月25日

二、名称：金矿地质学

監理工作情況

[illegible]

施工單位

施 工 内 容 及 注 意 事 项

施工情况

上海
復興
有限公司

综合楼一层主梁柱梁木柱钢筋绑扎
20井地塘安侧道路土方，修整。
22井、23井地塘高压电缆铺沙盖石
35井、30井、43井高压数端电缆制作。

日现场监理人员

总监理工程师:

江苏省住房和城乡建设厅监