

监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期 20MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 08 月 07 日, 星期日		天气:多云、温度: 25℃~38℃,风向: 西南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
三区		22、23#池塘内平鱼埂		挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位		20、23#施工内容		施工进度	
三区		池塘内平鱼埂		10%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		



工地巡视 2017、08、07

本日监理员：李仓立、王安红