

## 监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄二期??MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017年08月14日, 星期一		天气: 雷阵雨、,温度 25℃~31℃,风向: 西南风: 风力:4~5 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
三区		平整鱼池内鱼埂		挖机 1 台	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
三区		平整鱼池内鱼埂		10%	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
三区	村民闹事	/	调解中		
七、因路条没下来、多少兆瓦不知道、所以无法命名名字。					



工地巡视三区平整鱼埂 20170814

本日监理人员	李仓立、
--------	------