

日期: 2017 年 10 月 29 日

星期: 四

工程名称:

新明和光场区12号新塔地块灌注桩施工

天气: 晴

气温: 30-10

监
理
工
作
情
况

下三新塔场区12号新塔地块灌注桩施工
C30. 筒桩. 提批一台. 人数12人. 管理人员1人. 因孔洞
不在一条线. 桩同组偏差大. 模具没有刷脱模剂.
已要求施工单位立即整改. 桩机就位施工. 发现同组
孔洞不在一条线.

北台子光场区组件拼装. 发现预埋螺栓尺寸不符
设计要求. 在桩底垫块过高影响质量. 已通知施工单位整改.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏
启安.

- ①. 下三新塔场区新塔地块灌注桩施工. 桩机就位
施工. 桩头施工.
- ②. 北台子光场区组件拼装施工.
- ③. 已沉筒桩场区补桩施工.

其
它
事
项

无 事 故

本日现场监理人员

王虎 郭瑞卿

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):