

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 20 日

天气: 晴
气温: 17° - 24°

工程名称: 湖南平江经济开发区污水处理厂

监 理 工 作 情 况

对5号架立柱到货检查, 立柱与底座连接处
焊点不均匀, 焊缝厚度不够, 此问题不符合
50205-2002号的规范, 已通知施工单位退货并下重单。
对飞站柜体绝缘面材料进行检验。
对母线进行检验。
母线绝缘面到货检验。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- ①. 大口径立柱面请缺绝2.
- ②. 对飞站柜体绝缘2, 柜体绝缘面请缺绝2.
- ③. 母线绝缘面到货下货调整绝2.

其 它 事 项

安全无事故。

本日现场监理人员

王 强 王 强 王 强

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

湖南平江经济开发区污水处理厂