

监 理 日 志

工程名称: 郭明采光伏并网发电项目

日期	2018 年 6 月 20 日 星期三	气候	晴天	气温	14°-30°				
监理人员动态:	正常巡视及旁站 2人	材料进场、取样见证、合格情况: 无							
施工方人员动态:	王瑞峰 张合 6人								
施工机械动态:	电焊机一台								
施工进度情况	一、联合站场区接地电阻检测。 二、资料归档事宜。								
检查发现的问题	一、联合站场区有一处10KV电缆埋设无穿保护管。 二、升压站检查 墙脚处开裂脱落、墙面渗水、配电箱顶面有流水痕迹。								
处理措施、意见、结果	针对以上情况要求总包单位必须进行整改。前面会议纪要中都有说、施工单位已经设有消缺台账。 今已通知总包单位项目经理对此事进行整改。								
协调内容或其他	安全无事故								
记录人	张合 张永辉	总监签阅	mzg						