

# 监 理 日 志

工程名称: 隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目

日期	2018年11月22日 星期四	气候	晴	气温	2-12℃
监理人员动态:	现场监理人员共计2人				
施工方人员动态:	现场施工管理5人、施工队 现场暂无进场材料				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工进度部位情况	第一、现场组件布装。(光伏二区) 第二、支架杆基础进行浇筑。(光伏二区)				
检查发现的问题	第三、现场支架布装(光伏二区) 第四、开关站维修。				
今日巡视中未发现问题。					
处理措施、意见、结果	第一、对现场进行安全巡视检查, 施工人员劳保用品穿戴齐全、无饮酒、精神不振者。 第二、巡视光伏二区工作施工情况。 检查组件与支架布装情况。				
协调内容或其他	第二、巡视开关站维修施工情况。				
记录人	王健	总监签阅			