

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 13 日

天气: 晴
气温: 13°~28°

星期: 二
工程名称: 隆化县三营镇石片村2016年农网升级改造

监 理 工 作 情 况	1、巡查现场: 1) 光伏一区11#箱内导线敷设 未 进行, 进度有点缓慢, 要求施工单位及时督促加快施工进度 2) 完成 2) 光伏二区组串接地、防雷接地开挖深度不符合设计及规范要求, 同时组件安装进度缓慢, 要求施工单位及时整改, 加快进度 3) 外线过路挖管施工 4) 开关站内电度表箱内敷设, 排水沟仍在砌筑	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	中能甘肃	1、光伏一区今日工作: 5、8、9号箱变与柜接线头制作; 补拉4个; 立杆焊接4个 2、光伏二区今日工作: 组件安装25组, 累计完成60组(0.34MW); 逆变器安装110组; 累计完成1207组(7.01MW); 汇流箱安装130个, 累计完成482个(2.702MW); 立杆刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件引线 3、开关站综合室空调安装; 铁柜油漆; 综合室打扫; 排水沟砌筑
其 它 事 项	光伏二区接地问题仍未解决, 业主正在协调中	
本日现场监理人员		马少经、刘震瑞
记录人 刘震瑞		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛志刚