

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 17 日

星期: 六

工程名称: 隆化县唐营镇石山村饮水安全工程

天气: 阴转雷阵雨

气温: 16~22.9

监 理 工 作 情 况	1. 巡查现场: 1) 光伏区箱变进行直流电阻测试, 测试线, 11#方阵汇流箱接线, 要求施工单位加快进度 2) 光伏区组件安装施工, 检查组件安装质量, 存在少数小问题, 组件安装角度有点偏大, 压块安装倾斜, 支架螺栓未拧紧, 要求施工单位尽快整改, 加强监督力度 3) 开始围墙扶、场内道路施工, 配电箱旁接线, 现场有3人施工 4) 中午下雨现场无人施工, 要求施工单位采取措施加快施工进度				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="343 987 470 1032">施工单位</th><th data-bbox="470 987 1300 1032">施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="343 1032 470 1413">中能甘肃</td><td data-bbox="470 1032 1300 1413"> 1. 光伏区5#工作支架安装10组, 箱变基础回填全部完成, 2号、4号, 2#、4#台阶, 测试线1.5mm, 立柱焊接20个; 组件安装25组 2. 光伏区组件安装: 组件安装20组, 累计完成133组(0.77mw); 灌注桩浇筑100个, 累计完成527个(7.66mw); 立柱刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件转运 3. 线路组工停工 4. 开始围墙扶、场内道路施工, 配电箱旁接线; 综合室打扫卫生; 场内道路施工 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	中能甘肃	1. 光伏区5#工作支架安装10组, 箱变基础回填全部完成, 2号、4号, 2#、4#台阶, 测试线1.5mm, 立柱焊接20个; 组件安装25组 2. 光伏区组件安装: 组件安装20组, 累计完成133组(0.77mw); 灌注桩浇筑100个, 累计完成527个(7.66mw); 立柱刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件转运 3. 线路组工停工 4. 开始围墙扶、场内道路施工, 配电箱旁接线; 综合室打扫卫生; 场内道路施工
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
中能甘肃	1. 光伏区5#工作支架安装10组, 箱变基础回填全部完成, 2号、4号, 2#、4#台阶, 测试线1.5mm, 立柱焊接20个; 组件安装25组 2. 光伏区组件安装: 组件安装20组, 累计完成133组(0.77mw); 灌注桩浇筑100个, 累计完成527个(7.66mw); 立柱刷防腐涂料; 接地扁铁焊接; 接地沟开挖; 组件转运 3. 线路组工停工 4. 开始围墙扶、场内道路施工, 配电箱旁接线; 综合室打扫卫生; 场内道路施工				
其 它 事 项					
本日现场监理人员					
马少强、刘震瑞					
记录人: 刘震瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财				