

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 24 日

天气: 多云

星期:

气温: 11°C ~ 27°C

工程名称: 宿迁市三营镇孙村 2017 改造项目

监 理 工 作 情 况	<p>1. 巡查现场: 1) 光伏二区基础施工 2) 门卫基础施工, 存在严重的安全、质量问题: 乙人无佩戴安全帽, 使用规程不规范的电线(护套线)施工, 而且多处破皮破损, 电线电线裸露, 钢拉杆连接预留孔不正确及拉筋间距过大, 已拍照, 及发监理工程师通知书 033, 要求施工单位 3 天内整改 3) 光伏二区组件今日进场 2 车, 并与早上 9:00 钟停, 现场工人技术不熟练, 有好几次差点出现安全事故, 要求施工单位引起重视, 对工人进行安全交底</p>					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">施工单 位</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">中能甘肃</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1. 13、15、17#井钢架低压电缆敷设 2. 门卫施工砌一层墙, 拉筋少, 间距大, 马牙槎做法不正确, 要求整改</td> </tr> </tbody> </table>		施工单 位	施 工 内 容 及 进 度	中能甘肃	1. 13、15、17#井钢架低压电缆敷设 2. 门卫施工砌一层墙, 拉筋少, 间距大, 马牙槎做法不正确, 要求整改
施工单 位	施 工 内 容 及 进 度					
中能甘肃	1. 13、15、17#井钢架低压电缆敷设 2. 门卫施工砌一层墙, 拉筋少, 间距大, 马牙槎做法不正确, 要求整改					
施 工 情 况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">其 它 事 项</th> <th style="text-align: center; padding: 2px;">施 工 内 容 及 进 度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">1. 组件进场 2 车共 1200 块 2. 总包单位送来材料、设备验收资料</td> <td style="text-align: center; padding: 2px;"></td> </tr> </tbody> </table>		其 它 事 项	施 工 内 容 及 进 度	1. 组件进场 2 车共 1200 块 2. 总包单位送来材料、设备验收资料	
其 它 事 项	施 工 内 容 及 进 度					
1. 组件进场 2 车共 1200 块 2. 总包单位送来材料、设备验收资料						
本日现场监理人员	沈政、刘晨瑞					
记录人: 刘晨瑞	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 薛生财					

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制