

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔河村2019年农村饮水安全工程

日期	2017年10月28日 星期六	气候	多云	气温	-3~10℃
监理单位动态:	正常上岗	材料进场、取样见证、合格情况: 今天无材料进场			
施工方人员动态:	正常上岗				
施工机械动态:	挖机施工				
施工进度情况	1. 黄化二区挖落淤在坑孔. 组件安装. 2. 门卫内粉. 外墙保温施工. 3. 临时道路铺垫土. 4. 其它部位停工状态.				
检查发现的问题	1. 临时道路过山沟位置未预留涵管. 要求寻找恰当的位置. 2. 门卫的保温板厚度不足.				
处理措施、意见、结果	1. 关于涵管要求在恰当位置予以埋. 总之必须根据山势地形去寻找位置. 2. 保温板厚度不足. 要求更换.				
协调内容或其他	1. 黄化二区高. 低压电缆头. 准备施工. 2. 将本月的监理月报及记录报上. 报公司. 任奎松.				
记录人	沈洪友 刘启瑞	总监签阅	薛玉才		