

监 理 日 志

工程名称: 隆化县三岔营镇石材村2016年农光互补项目

日期	2017年10月29日 星期日	气候	晴	气温	-5~10℃
监理人员动态: 正常上岗		材料进场、取样见证、合格情况: 今天云材料进场。			
施工方人员动态: 只有当地施工队施工。					
施工机械动态: 挖机开挖灌注桩坑孔					
施工进度情况	1. 光伏二区计划8MWp的所缺灌注桩开挖坑孔。 2. 光伏二区高低压电缆头开始制作安装。 3. 门卫装饰工程已施工完。4. 其他工程暂停状态。				
检查发现的问题	1. 关于高压电缆头制作要严格按程序按章施工。 2. 关于临时道路不到位,不完善之处的问题。				
处理措施、意见、结果	1. 高低压电缆头安装注意: 1) 绝缘层材质与线型一致并且要洁净。2) 要防尘防雨。3) 不能在雾天、雨天施工。4) 接地线铜绞线、镀锌钢编织线截面线120、16、150。5) 线芯和连接管内壁要清除氧化层。6) 温度宜在10~30℃作业,空气湿度70%以下。7) 相位相序要核对正确。				
协调内容或其他	1) 一个端子要连接连续不间断完成,缩短绝缘层暴露时间。2. 临时道路未修环形道,未修路边区域,未将回车道路面石子铺设暂时完工,未完善。				
记录人	沈世友 刘晨曦	总监签阅	薛世才		