

# 监 理 日 志

工程名称: 郴州湘江 396MW 光伏发电场.

日期	2017年11月01日 星期三	气候	晴	气温	18~26℃				
监理人员动态:	1人.	材料进场、取样见证、合格情况:							
施工方人员动态:	管理人员, 施工员.	无.							
施工机械动态:	1台压路机								
施工进度情况	2#4#区域 进行预验收.								
检查发现的问题	1. 个别孔洞未封堵. 2. 标识牌缺失.								
处理措施、意见、结果	1. 用防火泥堵孔洞. 2. 重新制作标识牌，并对应挂牌.								
协调或其它内容	1. 监理部无网络，相关资料需要从郴州市发上送。 2. 上送监理云需要1周左右一次。 3. 相关施工没有展开，会无形象照片、施工照片。								
记录人	李仲	总监签阅	李维军						