

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2017 年 03 月 16 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 2~9℃

工程名称: 中广核陕西铜川 50MWp 农业大棚光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                     |                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 完善监理资料并上传监理云。<br>2. 监理现场巡视, 发现个别问题, 当面指正要求整改。<br>① 大棚漏雨<br>② 电缆线被盗<br>③ 逆变器穿墙套管无喇叭口<br>④ 电池板连接线不规范<br>⑤ 操作平台未验收就使用<br>⑥ 现场施工人员生火 |                                        |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                             | 施 工 内 容 及 进 度                          |
|                            | 中清能<br>绿洲科<br>技股份<br>有限公<br>司                                                                                                       | 1. 光伏区留守人员看守现场材料。<br>2. 光伏区材料整理, 现场消缺。 |
| 其<br>他<br>事<br>项           | 1. 现场施工人员 9 人, 看守材料 6 人。                                                                                                            |                                        |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                     | 张英豪、张建忠、周书山、叶石泉、郭峰、陈杰元、于荣伟             |
| 记录人: 于荣伟                   |                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张英豪               |

## 现场图片



大棚漏雨



电缆线被盗



逆变器穿墙套管未做喇叭口



电池板连接线不规范



操作平台未验收就使用



施工人员生火