

常州正衡

日期: 2016 年 10 月 17 日
 星期: 二
 工程名称: 夏寿20MW光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 25℃

监理工作情况	巡查: 检查光伏区接地施工质量。①接地线深度不够。现场进行整改。②焊接质量缺陷现场要求补焊。接头防腐基本符合要求。 检查组件安装质量, 质量一般。 现场对施工人员进行安全教育。 巡查第一组光伏区接地电阻的自查符合设计要求的小于4欧的标准。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	光伏区接地施工 组件安装 外线施工
其它事项		
本日现场监理人员: 薛子新 康训训 李海平		
记录人: 李海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

常州正衡

日期: 2016 年 10 月 18 日
 星期: 三
 工程名称: 夏寿20MW光伏发电项目

天气: 晴
 气温: 25℃

监理工作情况	巡查: 开关站钢筋验收。①集力间距偏大 ②分布筋不顺直 (顶板) ③缺少太多。④部分搭接长度不符合要求 ⑤耳罩少: 要求整改明早复验。 联合公司来工地检查: ①现场指导 ②检查项目资料 要求将部分施工单位不合格资料退回重新申报合格。施工单位签字。 对组件安装人员进行现场质量交待要求班组长认真自查。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波建工	组件安装 接地施工 外线施工
其它事项		
本日现场监理人员: 康训训 薛子新 李海平		
记录人: 李海平 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		