

日期: 2020 年 10 月 23 日
 星期: 日
 工程名称: 灵寿20MW光伏发电项目
 天气: 雨
 气温: _____

监 理 日 志 (常州正衡)

监 理 工 作 情 况		下雨暂停施工	
施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度		
施 工 情 况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员			
记录人：	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) ：		

日期: 2020 年 10 月 24 日
 星期: 一
 工程名称: 灵寿20MW光伏发电项目
 天气: 阴
 气温: _____

监 理 日 志 (常州正衡)

监 理 工 作 情 况		现场检查: 发现开关站屋面有裂缝渗漏现象, 要求外线单位先做 一次防水然后再接图施工屋面. 已答应。 召开监理例会, 对施工过程中存在的问题进行总结, 要求施工单位 进行整改(详见会议纪要)。 检查开关站柜体结构焊接质量, 基本符合要求。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	
	宁波建安	开关站施工(电缆沟) 外线铁塔基础。 打桩施工。	
其它事项			
本日现场监理人员		康列波 姜文豪 李沙平	
记录人: 李沙平		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	