

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 25-39℃

日期: 2017年 7月 11日

星期: 二

工程名称: 东岗20MW光电工程

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工情况 1. 部分地块接地沟偏浅, 已被雨水流出暴露。 部分槽沟未开挖, 部分杆塔基础被雨水流悬空周围, 部分斜拉钢索未紧到位, 施工项目部已发单施工队要求整改。 2. 安全生主正常 3. 5#地块组件角度不符合设计要求的 $32^{\circ} \pm 1^{\circ}$, 已要求整改, 待查; 4. 5#地块组件与压块存在间隙, 已要求整改待查;				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="267 1522 556 1638">施工单位</th><th data-bbox="556 1522 2108 1638">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="267 1638 556 2191">中核2之公司</td><td data-bbox="556 1638 2108 2191"> 1. 3#地块圈柱基础浇筑, 桥墩基础浇筑 2. 5#地块支架主杆安装, 槽沟开挖 3. 线塔基础浇筑 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中核2之公司	1. 3#地块圈柱基础浇筑, 桥墩基础浇筑 2. 5#地块支架主杆安装, 槽沟开挖 3. 线塔基础浇筑
施工单位	施工内容及进度				
中核2之公司	1. 3#地块圈柱基础浇筑, 桥墩基础浇筑 2. 5#地块支架主杆安装, 槽沟开挖 3. 线塔基础浇筑				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	李宏杰				
记录人: 李宏杰	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):				