

日期: 2011年7月14日

星期: 五

工程名称: 东安10MW光电工程

天气: 晴

气温: 25-38℃

监理
工作
情况

巡视工地施工情况

1. 5#地支撑角度、压块接触不到位整改中,

2. 安全员现场管理, 安全生产正常

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
核
二
五
公
司

1. 3#地圈柱基础浇筑、桥架基础四周回填
土维护, 14#区桥架安装、
2. 5#地钻孔、支撑安装、组件安装、槽沟
开挖

其
它
事
项

本日现场监理人员

李宏杰

记录人:

李宏杰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):