

监理日志 ()

日期: 2017 年 1 月 5 日

星期: 四

工程名称: 研南镇污水处理厂2x20MW名本式光伏建筑

天气: 小雨

气温: 7-12°C

监 理 工 作 情 况	1. 巡视 110KV 记录站施? 2. 熟悉 110KV 记录站配电室台室部分施? 图 3. 4. 验收配电室基础梁柱钢筋木模板 检查问题: 1. 柱子缺拉筋, (柱梁相交处) 2. 柱头木模板个别未加固 3. 地梁模板侧面垫块不足. 4. 6号 7 号 处梁上筋 $\phi 22$ 1 根. $\phi 20$ 1 根.
----------------------------	--

施 工 情 况	施工单位 研南镇 工业设备 安装 有限公司.	施 工 内 容 及 进 度 1. 外线 18 井浇筑混凝土. 19 井扎钢筋笼 2. 110KV 记录站配电室台室地梁模板加固. 3. 110KV 记录站配电室台室支那平梁.
------------------	--	--

其 它 事 项	无
------------------	---

本日现场监理人员	葛守明	蔡建光	何杰元
记录人: 葛守明	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李维军		