

监 理 日 志

工程名称: 湖南娄底涟源九思新 2x20MW 分布式光伏电站项目

日期	2017 年 08 月 18 日 星期 五	气候	晴	气温	25℃ - 35℃
监理人员动态: 2人			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 挖掘机一辆					
施工进度情况	15#箱变基础出拆模 (柏杨光伏区) 15J区友华基础浇筑完成				
检查发现的问题	1: 应业主项目部要求, 我监理部人员组织人员对柏杨光伏区进行安全大检查, 发现问题如下: ① 检查光伏区材料堆放区堆放混乱, 无防护措施 ② 施工用电线未按要求架设或架空 ③ 现场有朝天钉 ④ 施工机械无可靠接地 ⑤ 特殊作业人员防护用品不到位 ⑥ 有现场流动抽烟现象				
处理措施、意见、结果	1: 要求材料堆放整齐, 防护到位 2: 施工用电线按要求架设或架空 ③ 清理现场朝天钉 ④ 施工机械按要求设置接地 ⑤ 工人防护用品应配备且使用到位 ⑥ 禁止施工现场流动抽烟				
协调内容或其他	无				
记录人	彭 悦		总监签阅	焦 春 连	